

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารน้ำใจ
โรงพยาบาลนครนายก

๑. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงพื้นลิฟต์โดยสาร ผนังทั้ง ๔ ด้าน และ กรูชานพักประตู อาคารน้ำใจ จำนวน ๒ ตัว

๒. คุณสมบัติ

๑. รื้อถอนกระเบื้องยางของเดิมออกพร้อมทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นกาวออก
๒. ติดกระเบื้องยางลงที่พื้นลิฟต์โดยใช้กาวสำหรับติดยึดกระเบื้องยางโดยเฉพาะ
๓. กระเบื้องยางมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
๔. หลังจากติดตั้งกระเบื้องยางที่พื้นลิฟต์โดยสารแล้วจะต้องเรียบไม่มีฟองอากาศอยู่ภายในกระเบื้องยาง
๕. ปรับปรุงผนังทั้ง ๔ ด้านตามแบบ
๖. กรูชานพักประตูด้วยสแตนเลส

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

- รับประกันคุณภาพ ๒ ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภรินทร์ ไชยวงษ์)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ นาย บวร จิตสอาด.....กรรมการ

(นายบุญช่วย เพิ่มพูล)

(นายบวร จิตสอาด)

ช่างฝีมือทั่วไป ช ๓

ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลนครนายก

๑. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคารผู้ป่วยนอกให้ใช้งานได้ปกติ

๒. รายละเอียด

๑. ติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์ส่งแรงดันขับเคลื่อนมอเตอร์ลิฟต์
๒. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ ๔๔๐ โวลต์
๓. ติดตั้ง Controler ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ ๔๔๐ โวลต์
๔. ติดตั้งกล่องเชื่อมต่อชุดสัญญาณ ชุดควบคุมประตู
๕. ติดตั้งชุดปุ่มกดในตัวลิฟต์ ไมล์ในตัวลิฟต์และ โทรศัพท์ภายนอก
๖. ติดตั้งชุดปุ่มกดคนพิการ
๗. ติดตั้ง ปุ่มกดภายนอกทั้งหมดพร้อมกุญแจถือระบบ
๘. ติดตั้งบอร์ดควบคุมปุ่มกดในตัวลิฟต์
๙. ติดตั้งสายไฟเข้าบอร์ด COP ธรรมดา
๑๐. ติดตั้งสายไฟเข้าบอร์ด COP คนพิการ
๑๑. ติดตั้งสายไฟระบบในช่องลิฟต์ใหม่
๑๒. ติดตั้งสายไฟระบบในตัวลิฟต์ใหม่
๑๓. ติดตั้งชุดสายสัญญาณควบคุมบนหลังคาลิฟต์กับห้องควบคุม
๑๔. ติดตั้งกล่องควบคุมประตู
๑๕. ติดตั้งเซ็นเซอร์ควบคุมประตู
๑๖. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในตัวลิฟต์
๑๗. ติดตั้งชุดควบคุมการจอดชั้นพร้อมแขนยึด
๑๘. ติดตั้งสัญญาณควบคุม GROUP
๑๙. ติดตั้งสวิทช์ควบคุมการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๑. รับประกันคุณภาพ ๒ ปี
๒. มีผังวงจรควบคุม (Wiring Diagram) ให้จำนวน ๔ ชุด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ ไชยวงษ์)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญช่วย เพิ่มพูล)

(นายบวร จิตสอาด)

ช่างฝีมือทั่วไป ช ๓

ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ข้อมลัพท์โดยสาร อาคารไมตรี
โรงพยาบาลนครนายก

๑. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงพื้นลัพท์โดยสาร อาคารไมตรี โดยใช้วัสดุกระเบื้องยาง จำนวน ๒ ตัว ทดแทนกระเบื้องยาง
ของเดิมที่เสื่อมคุณภาพ

๒. คุณสมบัติ

๑. รื้อถอนกระเบื้องยางของเดิมออกพร้อมทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นกาวออก
๒. ติดกระเบื้องยางลงที่พื้นลัพท์โดยใช้กาวสำหรับติดยึดกระเบื้องยางโดยเฉพาะ
๓. กระเบื้องยางมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร เป็นกระเบื้องยางแผ่นเดียวไม่มีรอยต่อ
๔. หลังจากติดตั้งกระเบื้องยางที่พื้นลัพท์โดยสารแล้วจะต้องเรียบไม่มีฟองอากาศอยู่ภายในกระเบื้องยาง

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

- รับประกันคุณภาพ ๒ ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ ไชยวงษ์)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ ทพ. ทง จิตสอาด.....กรรมการ

(นายบุญช่วย เพิ่มพูล)

(นายบวร จิตสอาด)

ช่างฝีมือทั่วไป ช ๓

ช่างไฟฟ้า